

アスベスト

を見つけたら・・・

吹付けアスベスト？の発見

建物を建設した業者や設計者への「問い合わせ」や「図面・資料による確認」、「目視」等により調査します。
使われている材料の製造メーカー名、商品名などが特定できれば、アスベストの含有の有無が確認できる場合があります。



アスベストの成分調査の実施

専門の分析機関で「アスベストの有無」や「含有率」を調べます。
調査費用は10～20万円程度です。

**成分調査
費用
無料！！**

※消費税仕入額控除税額に相当する額分の補助金は出ません。

ある場合

**早急な対策工事
が必要です！**

ない場合

**引き続き建物の
使用は可能です**



アスベスト対策工事の実施

① 除去工法



吹付けアスベスト等を下地から取り除く方法。アスベスト含有建材が完全に除去されるので、大地震の際にも剥落するおそれはなく、最も確実に建物を安全にする工法です。

② 封じ込め工法



吹付けアスベスト等の層を残したまま、薬剤等を含浸したり、造膜材を散布し、吹付けアスベスト等を固定することで飛散を防止する工法。
除去工法より安価ですが、建物の取壊し時には、除去工事が必要になります。

③ 囲い込み工法



吹付けアスベスト等の層を残したまま、板状材料等で覆うことで、粉じんの飛散や損傷防止等を図る工法。
除去工法より安価ですが、建物の取壊し時には、除去工事が必要になります。

**対策工事費用に
補助が出ます！**

工事費のうち**2/3の補助金**が出ます。

(計算例)

工事費が1500万円の場合
 $1500万円 \times 2/3$

⇒**1000万円の補助金**

※消費税仕入額控除税額に相当する額分の補助金は出ません。

※補助制度の問い合わせは、市町の建築担当課または県庁建築課まで