


浦上川の被害状況

浦上川は、長崎市市街地を貫流して長崎港に注ぐ、延長約 13.3km、流域面積約 38.6km² の二級河川です。浦上川周辺は、長崎大水害において、浸水面積 195ha、浸水被害家屋数 3,634 戸という被害に見舞われました。(1ha = 10,000m²)。

浦上川の被害状況

浦上川は、河川の平面形状が直角にカーブしたところや、蛇行が厳しい箇所が多く、このため護岸の崩壊が多く発生しました。

〈1982 長崎豪雨災害報告書より〉



①西浦上小学校前被災状況



②純心中学校付近被災状況



浦上川の被災状況

大小の礫で河道が閉塞、河岸の被害もおびただしくなっています。



支川三川川の合流地点付近の被災状況